





إعداد : محمد يحيى محمد الصيلمي قسم تكنولوجيا معلومات



كتاب يقدم نبذة مبسطه في على الإنسان الألي

شرح // محمد يحيى محمد الصيلمي .

الايميل على الايميل على الاضافة او التعديل التواصل على الايميل :- me_mo_ry_123@hotmail.com

هذا الكتاب مجاني و لا اريد منكم سوى الدعاء لوالدي بالمغفرة و طول العمر ، و لكل المؤمنين ، و لي بالتوفيق في ديني و دنياي و رحلت دراستي مع الحاسوب .



آلسلآم، عليكم، ،،،

المقدمة ،،

أقدم هذا الكتاب المتواضع الى جميع طلاب تكنولوجيا المعلومات، فالكتاب يحتوي على مقتطفات مبسطه عن علم الانسان الألي ، و قد تم تدوين محتويته من بعض محاضرات التي قد درستها في الجامعة ، و تحت إشراف من الأستاذ الفاضل / فاضل صلاح فإن اصبت فمن الله ، و إن أخطأت فمني و من الشيطان تقبلوا مني اطيب التحايا

S MYS-ME

محمد يحيى محمد الصيلمي

بسـم الله الرحمن الرحيم الإنسـان الآلي (المحاضرة الاولى)

الروبوت :

وهو عبارة عن أداة ميكانيكية تقوم باداء المهام المبرمجة سلفاً ، إما بتحكم و إدارة من الإنسان او عن طريق برامج حاسوبية و يطلق على الإنسان الآلي [الإنسالة] .

← نظرة عامة على الروبوت الآلي :

أن لا يكون يشبه الانسان .

هناك جدل حول التعريف للانسالة ، فهناك من يقول ان الانساله يجب ان تمتلك ذكاء إصطناعي و لها القره على تمييز الانماط و التعرف على النظم .

فالطيارة و السفن ذات التحكم عن بعد لا تعتبر انساله ، ولهذا السبب صنفت الانساله الى عدة اصناف منها الثابته العامله وهناك المتحركة المرنه وهناك الصنف الذكي ، وهناك العديد من الانسالات فمنها ما يستخدم في القطاع الصناعي يمكن تطويرها و اعادة برمجتها و بامكانها الحركه على ثلاثة محاور تستخدم في عدة اماكن مثل لحم المعادن و التقاط القطع و التركيب مثل السيارات .

• الرؤيه الحاسوبيه :

تمتاز جميع هذه الانسالات بما يسمى بالرؤيه الحاسوبيه مما يجعلها قادرة على فهم و تحليل الصور التي تستقبلها في حاسوب خاص ، فهناك انساله قادرة على التحكم مثل قيادة الطائره ، ومنها ما هو قادر على اعادة تصميم نفسه (تكبير و تصير حجمها) وتستخدم عادة في الانفاق الضيقه ، ومن انواع الانساله ما يقوم بالاعمال المنزليه مثل تعليم الاطفال وتسمى بالانساله الاجتماعيه .

← الإختبارات التي تمر بها الانساله :

- ان يكون انسان مع انساله معزوله عنه ويسأل ، و في حالة عدم معرفة هذا الانسان هل هذه انساله ام انسان .
 - 2. ان لا تعمل الانساله شي يضر الانسان .
- الاستنتاج: يمكن القول بان الانساله هو عباره عن جهاز يمكنها ان تحل محل
 الانسان في بعض المواقف و يتوقف شكل الانساله الخارجي حسب المهمه التي
 صممت من اجلها .

← تشريح الانساله:

نبذه عن الوظيفه	الجزء
يستخدم لمساعدة الانساله للتحسس للمؤثرات الخارجيه فالبعض	المستشعرات
منها قادر على تحسس الحراره و الاخرى الضغط و الضوء .	(sensore)
عقل الانساله: وهو يعتبر العقل الالكتروني للاله و يستخدم لمعالجة البيانات و الريجسترات و الالكترونيات. و الذاكره: و هي عباره عن الاداه المسيطره على الانساله حيث تقوم بتميز الانماط الخارجيه للتعرف على الاشكال وتوجيه الانساله و يختلف المعالج من آله الى آخرى، فهناك وحدات معالجه القابله للبرمجه مثال على ذلك: PLG و PPG، و ايضا يوجد معالجات تحتوي على نظم تشغيل كامله (اي ان المعالج مكلف بتحليل و فهم الخوارزميات).	المعالج
القدرة بالفولت في الانساله الصغيره من 4.5 فولت الى 36 فولت ، و	متحكم المحرك
اذا زاد على عن ذلك فنحتاج الى انظمه تبريديه .	Motor controller)
وهو الجزء المسؤول عن الحركه في الانساله و يستعمل المحركات او محركات الاحتراق ، و تختلف الطاقه المستخدمه في تحريك الانساله فقد تكون طاقه هوائيه او طاقه الكترونيه .	المحرك
وهي نقاط تبادل المعلومات بين الانساله و العالم الخارجي ، و هناك انسالات لها القدره للتعامل مع الذبذبات التي تصل الى 2.4 جيجا هرتز (كما يمكن استقبال هذه الذبذبات عن طريق الاستقبال سلكياً او الاسلكياً) .	ادوات الاتصال
و هي عباره عن برامج للسيطره و التحكم بحركات الانساله و إحداث	البرمجيات
سلسله من الحركات و التاثيرات المتناسقه .	(اليرامج)
يمكن ان تكون خلايا شمسيه مربوطه بمحولات للطاقه و كذالك	البطاريات
شاحنه صغيره لاعادة شـحن البطارية .	و ادوات الشـحن

← نظم الانساله :-

1. الانظمه البصريه للانساله .

وهو عباره عن كميرا تنقل المعلومات المرئيه الى البرمجيات بغرض تحليلها . وتختلف العين حسب الانسالات ففي الانسالات المتطوره عباره عن كميرات فيديوا دقيقه و فائقه تفوق قدرتها 24 الف بيكسل و تستخدم غالباً في الفضاء الخارجي .

2. اللغه الانسالية .

و هي الاذن و الصوت ، وهو عباره عن نظام تميز و تحليل الموجات الصوتيه التي تقوم بتحليل و محاكات فهم اللغات الطبيعيه .

- يوجد ايضاً برمجيات تميز المحادثات (speech recognition software .

3. المستشعرات الانساليه .

هي نطم حسيه يقوم المستشعر بالتقاط نمط معين من البيانات التي يجب تحليلها بواسطة البرمجيات لانتاج ردة الفعل المناسبه و المبرمجه في الانساله .

امثله على المستشعرات:

الوظيفه	المستشعر
يقيس دوران المركز حول المحور و مدى انحرافه عنه .	جيروس كوب
يستلم اشارات من الاقمار الصناعيه و غرضها تحديد البقعه الجغرافيه التي تتواجد بها الانساله .	نظام التموضع العالمي
يستخدم الليزر لقياس البعد عن جسم معين لغرض الاستدلال على الحواجز و العوائق .	مستشعر الليزر
الكشف عن اتصال الأنساله لجسم خارجي كحائط او جسم داخلي كذراع الانساله .	مستشعر اللمس
يقيس مستوى الاضاءه من صفر % (معتم جدا) الى 100% (مضيء جداً) ، و ذلك بالاعتماد على ترانزستور ضوئي .	مستشعر الضوء

4. المؤثرات الانساليه .

تحتوي اذرع الانساله على نظام يقوم بعملية التغذيه الراجعه بين الايعاز (الادراك) الحسي و ردة الفعل الناتجه من ميكانكيات الاستجابه الاليه التي يقوم بتنطيمها وحدة المعالجه المركزيه ، كالاستجابه بالايعاز المرسله من قبل المستشعرات . امثله على ذلك : الاذرعه الاليه المستعمله في صيانة المركبات الفضائيه .

5. الحركه الانساليه .

يقصد بذلك السيقان ، و تحوي سيقان الانساله المتطوره في بعض الاحيان على اكثر من 40 مستشعر و اداه ميكانيكيه هيدروليكيه و تقوم المستشعرات بصوره مستمره بقياس توزيع الضغط المسلط على السيقان و من اشهر الانسالات التي تستخدم ساقين SIGMO ، ASIMO .

(المحاضرة الثانيه)

الاتصال و التحكم


يمكن ان تكون اجهزة الاتصال و التحكم داخل الانساله في غاية التعقيد ، لهذا السبب اصبح لها علم مستقل لدراستها يسمى [Cybernetic] ، فجميع الاجهزه التي تعمل بالتحكم عن بعد و التي تحتوي على ذاكره او اجهزه حسيه او تعمل آلياً لابد ان تعتمد على نظام يقوم على التغذيه العكسيه (الراجعه) ، ولذلك لتحقيق التحكم الذاتي (ردة الفعل) .

← امثله على ذلك:

- 1. القذائف الموجهه على اهداف معينه (تحتوي على اجهزه حسيه).
- 2. الغلايه الاليه ، تطفأ وتشغل نفسها آلياً عندما يغلي السائل الذي بداخلها .
 - 3. مثبت آلي للحرارة (ثرموستات) .

→ العقل الالكتروني للانساله:

يعتبر عقل الانساله الوحده المسيره له و التي تقوم بتنفيذ او حساب الخوارزميات المختلفه و التي تحتاجها الانساله لتنفيذ مهامها و تستعمل الشبكات العصبونيه (العصبيه) الاصطناعيه ، في برمجة العديد من الوظائف حيث ترتب بشكل طبقات و تحتوي كل طبقه على مجموعه من العصبونات التي تتصل بكافة او بعض العصبونات الموجوده في الطبقات التي تليها او تسبقها .



→ الشبكه العصبونيه:

عباره عن شبكه مترابطه من عقد تعمل باسلوب يشبه الشبكه العصبونيه للدماغ البشري .

→ الاجهزه و البرامج الجاهزه (المساعده) :


يطلق على الاجهزه و المعدات الاليه التي بداخل الانساله بالعتاد الصلب ، اما التعليمات و البيانات التي يتم ادخالها اليها (الاجهزة) يطلق عليها بالبرامج الجاهزه (software) ، تحتوي الانساله على جزء فقط من مجموع الاجهزه التي تكون وحدة كمبيوتر كامله .

مثال: الحاسبه الالكترونيه.

فمثلا : عند كتابة اي برنامج معين فان في البدايه يتم التصميم و التحليل (ماذا نريد من النظام ؟) .

اما بالنسبه للانساله يوجد القليل من الضوابط لتصميم البرمجيات و عتاد الحاسوب الخاص بالانساله .

مثال: الحواجز و العوائق ، في هذه الحاله يتم تصميم برنامج ليتعامل مع ليزر لقياس المسافه و في حالة وصوله الى العائق يقوم بالدوران .



→ انواع الانساله:

1. إنسالة الابحاث :

و تنقسم بحد ذاتها الى أقسام آخرى : -

أ. الروبوتات الجزئيه (Nano Robot) :

الفكرة في ذلك صناعة روبوتات ذات احجام صغيرة جداً قد تصل الى ⁹⁻10 متر و قد تصل الى 10- متر و قد تصل الحجامها مثل حجم الفيروسات او البكتيرياء ، و تستخدم هذه الروبوتات في الجراحه الميكروسكوبيه .

ب. الروبوتات الطيّعه :

هي تلك الروبوتات ذا البنية السيلوكونيه و المشغلات المكانيكة المرنه (إما عضلات هوائيه او سوائل حديدية ، مثل الزئبق) و التي يمكن التحكم بها باستخدام الشبكات العصبونيه .

ج. روبوتات اعادة التشكل الذاتي :

و هي تلك الانسالات القادره على تغير شكلها (بنفسها) كي تتلائم مع مهمه معينه مثل الروبوتات التي صممة من اجل الانفاق الضيقه .

S MYS-ME &

محمد يحيى محمد الصيلمي

د. روبوتات الاسراب (الطوابير) :

وهي عبارة عن الاف من الروبوتات الصغيره التي صممت لتشبه في ادائها اسراب النمل و النحل و التي تتعاون مع بعضها البعض لتؤدي مهمة معينه .

امثله على ذلك : عمليات البحث ، عمليات التنظيف ، عمليات التجسس .

2. الانسالات الاهداف العامه المستقله:

هي روبوتات قادره على القيام بعدد من الاعمال بمفردها فهي تستطيع ان تتحرك تلقائيا في المناطق المعروفه لديها دون ارشاد من احد ، فمثلاً تتفاعل مع الابواب الالكترونيه و المصاعد و جهاز الانذار (روبوتات تستجيب للانذارات) او روبوتات تتعرف على الاشخاص و روبوتات تراقب الحاله المناخيه .

3. الانسالات المكرّسه:

و التي تقوم بعبئ كبير و هي تلك الروبوتات ذات الدقه الاكبر (التحمل و ذات الانتاجيه الاكبر و التي لها القدره على القيام بالعديد من المهام في آن واحد (المهام الثقيله) و الاعمال الشاقه) وتنقسم الى نوعين :

- أ. روبوتات ذات الدقه الاكبر ، التحمل ، الانتاجيه الاكثر .
 - . . .
- الروبوتات التي تستخدم في تركيب و صناعة السيارات (صانعات الالكترونيات) .
 - روبوتات ذات الاعمال الخطيره:
 - الروبوتات المستخدمه في المصانع الانتاج النووي.
 - الروبوتات المستخدمه في استكشاف الالغام .
 - الروبوتات الخاصه بالبراكين و الزلازل .
 - الاعمال القذرة:
 - المنازل و المجاري .
 - نقل الفضلات .

وهي تصنف تحت الروبوتات ذات التحكم عن بعد .

← التصنيف العام لانظمة الروبوت :-

- تصنف الى ثلاثة اقسام:
- 1. انظمة الروبوت المتحركه (Mobile Robot system):

وهي عبارة عن كتل متحركه ضمن نظام آلي و يختلف من انساله الى اخرى حسب الوظيفه التي صمم من اجلها ، بالاضافه الى برنامج حركة المسار ، مثل : الروبوتات المستخدمه في الانتاج الزراعي و البحث عن النفط .

- 2. انظمة الروبوتات للتحكم و المعلومات (inf and controll Robot): وهي تلك الروبوتات التي تستخدم في طلب و نقل المعلومات على شكل اشارات (اي الروبوتات التي تستخدم المشتشعرات) .
 - 3. انظمة الروبوتات المعالجه (Manipulation Robot System) و تنقسم الى عدة تصنيفات :-

S MYS-ME &

محمد يحيى محمد الصيلمي

(المحاضرة الثالثه) يتبع المحاضره السابقه

أ- اجهزة الروبوتات المعالجة الاليه:

1- روبوتات ذات برامج ثابته.

وهي تعتبر روبوتات بدائيه لانها لا تمتلك نظام تحكم مبرمج و انما تقوم بنفس المهمة .

2- روبوتات قابله للبرمجة:

جيل الروبوتات الاول ، و هي تمتلك قيادة تتحكم في جميع الوصلات و نظام التحكم التابع لها يتكيف بسهوله مع عمليات يدويه متنوعه ، مثل : روبوت اللحام و آلات الصب ، و كما توجد صعوبه في نقل العمليات الى عمليات جديده و انما فقط يتم تطويرها في نفس المهمه .


3- روبوتات التكيفية:

روبوتات الجيل الثاني و هي روبوتات تكيف نفسها باستقلالية الى درجة اعلى او ادنى مع الشروط و ظروف البيئه المحيطه بها (معنى ذلك انها مجهزه بحساسات تكيفيه مع الموقف او الظروف الخارجيه) ، مثل : مستشعر الحراره ، و مستشعر الرطوبه . و كما يوجد لها نظام معالجه معلومات متطورة هدفه توليد اشارات تحكم ملائمه .

4- الروبوتات الذكية.

الجيل الثالث ، و تمتلك حساسات متنوعه ، مع حاسوب دقيق و متطور لمعالجة المعلومات ، و يختلف عن باقي الانواع في انها تحتوي على عناصر الذكاء الصناعي (اي ان بمقدورها تحليل المهام و صنع القرار حسب الخوارزميات المعطاه لها و بدون تدخل الانسان) .

← المخطط العام للروبوتات الآلية:



M = اليد الآليه | ES = نظام الاخراج | CS = نظام الحاسوب | TS = نظام النقل | CP = لله التحكم | TE = نظام النقل | CP = المشغل | CP = المشغل | SE = عناصر حساسه | FS = نظام الاستجابة العكسية .

محمد يحيي محمد الصيلمي

S MYS-ME &

في المخطط الروبوتات من الجيل الثاني و الثالث تستخدم الحساسات وهو ما يقصد به المستشعرات ، وتتزود روبوتات الجيل الثاني بحساسات اللمس و ايضاً حساسات تحديد المواقع ، اما روبوتات الجيل الثالث فتضاف اليها ميزة آخرى وهي وجود نظام الرؤيه التقنيه و الذي يشكل مع المعالج الحاله الاكثر تكاملاً او تطابقاً الى درجةٍ معينه مع التصرف المنطقي للانسان و لذلك سميت بالروبوتات الذكيه بالاضافه الى اضافة الذكاء الاصطناعي لها .

ب- الروبوتات ذات التحكم عن بعد :

1- معالجات التحكم المباشر.

وهي تحتوي على عامل تشغيل بشري ، يتحكم عن بعد بكل مفصل للمعالج وذلك من خلال لوحة المفاتيح او عصا القيادة و هي تعتبر قياده كهربائيه (اي انتقال الاشاره الكهربائيه) .

2- معالجات القائد و المقاد .

يتحكم بها العامل البشري عن بعد - بمسافه امنه – يعني دائماً تكون في مناطق خطره ، و تتحكم بحركة كل مفصل و تنتقل الى المفاصل الآخرى و هذا هو الفرق بينها و بين الأول ، و تتواجد عادةً ضمن البيئه النوويه .

- 3- روبوتات التحكم الاشرافي .
- يشرف الانسان على هذه الروبوتات من مسافه و يرسل فقط اشارات مستقله توافق البرامج لعمل الروبوتات .
 - 4- روبوتات التحكم الحواري.
 - ← الفرق بينه و بين النوع السابق ؟

في انها لا تتلقى الاوامر فحسب بل تقول بإدراك الحاله و صنع القرار (اي انها تحتوي على الذكاء الصناعي) .

- 5- الروبوتات النصف آليه .
- و يتم التحكم بها عن طريق لوحة المفاتيح المسيطره بها عن طريق الانسان سواء كانت يدويه او مرتبطه بالأرجل ، فما الذي يحدث فيها ؟

تنتقل الاشاره الكهربائيه من عصا القياده بواسطة حاسب خاص الى جميع أعضاء الروبوت .

ت-روبوتات التحكم اليدوي :

وهي روبوتات التحميل و التفريغ و العمل الشاق .

1- المعالج المفصل المتوازن .

عباره عن اليه باجزاء متعدده مُقاده بواسطة مفاصل و التي تكون في حالة توازن مع الحمل الذي تحمله .

S MYS-ME &

محمد يحيى محمد الصيلمي

2- الذراع الآلي الهيكلي .

هي عباره عن روبوتات متعدده الاجزاء متصله مع اجزاء الذراع البشري او الساق البشري .

مثال: الجهاز المستخدم مع المكاسيح (المعاقين الذي ليس لديهم ارجل او ايدي)

← المميزات العامه لاليات الروبوت و تصنيفها :

من جهة :


1. الاليات الفعاله في الروبوتات:

هي سلاسل حركيه معقده ذات بنيه متعددة و تمتلك العديد عدد كبير من الاعضاء يمكن ان يكون البعض منها باطوال مختلفه و بدرجات متحكم بها من الحريه و التي يطلق عليها (درجة الحريه = degree of freedom) فكلما زات عدد المفاصل في العضو في الاله فإنها تزيد من درجة التحكم بها .

- ← تقسم الاليات الفعاله وفقاً لعدد السلاسل الحركيه:
 - 1. بسیطه:
 - أ. سلاسل حركيه مفتوحه:

يعني ان العضو الاخير يدخل في زوج حركي واحد فقط .

الزوج الحركي : ويعني بذلك وجود عضوين متصلين بمفصل و في هذا النوع يكون احد العضوين متصل بعضو واحد فقط و العضو الاخر متصل بعضوين او يكون مثبت .




ب. السلاسل الحركيه المغلقه:


يدخل كل عضو في زوجين حركيين و غالباً العضو الاول يثبت في قاعده .

S MYS-ME &

محمد يحيى محمد الصيلمي



السلاسل الحركيه المعقده :
 و تتضمن عدد من السلاسل البسيطه .



و تدخل اعضاء الروبوت المستقله في ثلاثه او اكثر من الازواج الحركيه .

و تنقسم الى قسمين :

أ. سلاسل متفرعه: و هي تتضمن سلاسل بسيطه مفتوحه.

ب. سلاسل المجمعه : و هي تتضمن كلا النوعين سواء مفتوحه ام مغلقه و لذلك سميت بالمجمعه .


ث- تنقسم الاليات اعتماداً على التقيدات الحركيه المفروضه على الاطراف النهائيه الى نوعين :

1. حره (مفتوحه) : و هي المتصله بعضو واحد .


2. متصله (مغلقه) : و هي المتصله بعضوين ، او قد يكون مثبت على قاعده من جهه و متصل بعضو من جهه اخرى .

← انواع الازواج الحركيه (حركة المفاصل) :


1. مفصل انسحابي:



2. مفصل دوراني:



مثال : احسب عدد الازواج الحركيه في الشكل التالي :




الحل : يوجد سته مفاصل (ازواج حركيه) .

المحاضره الرابعه نظام إحداثيات الروبوت

تعاریف:

- 1. اليد الآلية : عادةً تتكون اليد الالية من عدد من الأجزاء الصلبة مرتبطه مع بعضها البعض بمفاصل يمكن أن تكون دورانية أو إنسحابية .
 - 2. الوصلة : هي عبارة عن قطعة صلبة تتميز بثوابيتها الديناميكية و الحركية .
- 3. الزروج الحركي : يتألف من وصلتين حركيتين متصلتين بفصل و يكون الزوج الحركي معبراً عن درجة حرية واحدة .
 - 4. السلسلة الحركية : تتالف السلسلة الحركية من مجموعة من الوصلات الحركية .
 - 5. إحداثيات المفاصل : يتم في المفاصل الدائرية تمثيل إحداثيات المفاصل بزاوية الدوران بينما في المفاصل المنزلقه (الإنسحابيه) فيتم فيها بالإنزياح حول المفصل.
 - $\mathbf{q} = [q_1, q_2, ..., q_n]$ و يرمز لإحداثيات المفاصل بـ $\mathbf{+}$
 - 6. الإحداثيات الخارجية: تعبير عن وضعية نهاية المؤثرات و اتجهاها بالنسبه لجملة من الإحداثيات الثابته.




و ووضعية اليد الالية توصف بالإحداثيات الديكارتية (x , y , z) و ايضاً توصف بأنماط زوايا الاتجاهات بالنسبه للجسم الواقع في مجال عمل الروبوت .

مثال على ذلك : في عملية تركيب البرغي يتحم تحديد احداثياته و التي تمثل – الطول و العرض و الارتفاع – بالاضافة الى ذلك إتجاه دوران البرغي ، كما في الشكل التالي :

& MYS-ME &

محمد يحيى محمد الصيلمي



و يتحدد الإتجاه بإستخدام زوايا طويلة زاوية الدوران ($oldsymbol{ heta}$) و زاوية التراوح ($oldsymbol{ ilde{Q}}$) و زاوية الميل ($oldsymbol{\Phi}$) .

$$X_0 = [x, y, z, \phi, \emptyset, \theta]$$

- 🛨 شعاع الإحداثيات الخارجية الذي يصف وضعيت الروبوت و الإتجاة .
- → المسئلة الحركية المباشرة: تمثل العلاقة المباشرة بين الإحداثيات الخارجية و إحداثيات المفاصل.


إحداثيات المفاصل الدالة الإحداثات الخارجية
$$x_{_{0}} = f_{(q)}$$

← الحركة العكسية :و تمثل العلاقة بين إحداثيات المفاصل بالنسبه للإحداثيات الخارجية .

$$q = f(X) - f(y)$$

7. الوضعية و الإتجاه : لكي يتم إنجاز المهام يجب على الروبوت أن يصل الى اي نقطة في مجال عملة و أن يصلها في أي اتجاه إختياري .

مثال : في عملية حمل البرغي ، فلا يقتصر بحمله بل بتحديد الثقب المراد ادخال البرغي فيه ، كما في الصورة التاليه :





S MYS-ME &

8. نظام الإحداثيات:

- كيف يتم تحديد نقطة على نظام الإحداثيات ؟ - المناسفية على نظام الإحداثيات ؟

يوجد إحداثيات ثنائية الأبعاد و ثلاثية الابعاد ، و الشكلين التاليان يمثلان كيفية الرسم .





مثال ($_{1}$) : اوجد ، اذا كان لدينا نقطة ($_{B}$) معلوم إحداثياتها بالنسبه لنظام الإحداثيات

- (с) و النقطة (А) معلوم إحداثياتها بالنسبه لنظام الإحداثيات (В) اوجد
 - (A) بالنسبه لنظام الإحداثيات (A)

الحل:

بما ان النقطة B معلومة بالنسبة لنظام الإحداثيات C فإن:


$$C_B = [Cx_B, Cy_B, Cz_B]$$

: بما ان النقطة $_{
m A}$ معلومة بالنسبة لنظام الإحداثيات $_{
m B}$ فإن

$$B_A = [Bx_A, By_A, Bz_A]$$

∴ النقطة A بالنسبة لنظام الإحداثيات C كالتالي :

$$C_A = C_B + B_A = [C_{X_B} + B_{X_A}, C_{Y_B} + B_{Y_A}, C_{Z_B} + B_{Z_A}]$$



مثال : اوجد إحداثيات النقطة A بالنسبة للـ B ، و اوجد إحداثيات النقطة B بالنسبة للـ C

 $C \rightarrow B(10,2,3)$ و $B \rightarrow A(5,3,4)$: حيث أن

. (15 , 5 , 7) الحل : باستخدام القانون الذي قمنا باستنتاجه فإن الناتج هو

S MYS-ME &

المحاضرة الخامسة

أثناء الحركة فهناك شيئين يجب مراعاتهما من اجل تحديد وضعية الإحداثيات الديكارتية:

1. وضعية اليد الآلية:

و المقصود بالإحداثيات الديكارتية هي (X , Y , Z) .


2. اتجاة اليد الآلية:

يتم تحديد إتجاه اليد الآلية عن طريق زوايا اويلر ، حيث :

أ- زاوية الدوران (Roll) : تمثل عملية الدوران حول المحور Z .

ب- **زاوية التراوح** (Pitch) : تمثل عملية الدوران حول المحور Y


ت- **زاوية الميل** (Yaw) : تمثل عملية الدوران حول المحور X .



- → حيث الدوران عكس عقارب الساعة يكون بالإتجاه الموجب و عندما تكون مع عقارب الساعة تكون بالاتجاة السالب .
 - → نظام الإحداثيات و التحويلات الهندسية:


هي تلك العمليات التي تطبق على الوصلات الحركية للنسان الآلي سواء من حركة إنسحابية او دوران .

(1) الحركة الانسحابية (بدون دوران) : وهو عملية إضافة إزاحه معينه الى نقاط وصلت اليد الآلية .



SMYS-ME

و تسمى هذه العملية ، عملية النقل الثلاثية الابعاد ♣ سؤال : اوجد ناتج الحركة الإنسحابية (النقل الثلاثي الابعاد) للنقطة (6 , 3 , 7) اذا تم إضافة إزاحة مقدارها (3 , 6 , 4) .



$$X' = X + A$$
 ; $Y' = Y + B$; $Z' = Z + C$
 $X' = 7 + 4$; $Y' = 3 + 6$; $Z' = 6 + 3$
 $(X', Y', Z') = (11, 9, 9)$: $1 = 1$

♣ سؤال : اوجد موقع النقطة الأصلية (X,Y,Z) إذا كان موقع النقطة الجديدة هو (X,Y,Z) و مقدار الإزاحة هو (3,2,7) ؟

الحل:

$$X' = X + A$$
 ; $Y' = Y + B$; $Z' = Z + C$
 $10 = X + 6$; $12 = Y + 2$; $4 = Z + 7$
 $X = 4$; $Y = 10$; $Z = -3$
 $(X, Y, Z) = (4, 10, -3)$:

(2) الدوران الثلاثي الابعاد :

أ- زاوية الدوران (محور الدوران) : وهو ينقسم الى ثلاثة أقسام : 1. الدوران حول المحور (Z) - زاوية الدوران - :

المعادلات العامة:

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cos\theta z & -sin\theta z & 0 \\ sin\theta z & cos\theta z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\$$

$$X' = X\cos\theta z - Y\sin\theta z$$
$$y' = X\sin\theta z + Y\cos\theta z$$
$$Z' = Z$$

و التي تمثل بالعلاقة التالية :

$$P' = Rot(Z, \theta z). P$$

ملاحظة : عند ضرب المصفوفات يجب ان تكون عدد الأعمدة في الأول تساوي عدد الصفوف في الثاني .


مثال : اوجد ناتج دوران النقطة (2 , 5 , 7) بزاوية مقدارها 90 درجة حول المحور Z و بالإتجاه الموجب .

الحل:

$$\theta z = 90^\circ$$
 ، بالاتجاه الموجب ، $(7,5,2) = (7,5,2)$ المعطيات : $(7,5,2) = (7,5,2)$ إذاً :

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta z & -\sin\theta z & 0 \\ \sin\theta z & \cos\theta z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 0 - 5 + 0 \\ 7 + 0 + 0 \\ 0 + 0 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

شرح طريقة ضرب المصفوفات ،



سؤال: اوجد النقطة الأصلية اذا علم أن النقطة الجديدة بعد عملية الدوران (2 , 7 , 2-) و زاوية الدوران 90 درجة بالإتجاه الموجب حول المحور Z .

الحل:

$$\begin{bmatrix} -5\\7\\2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0\\1 & 0 & 0\\0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X\\Y\\Z \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} -5\\7\\2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -Y\\X\\Z \end{bmatrix}$$

اذاً النقاط الاصليه هي (2 , 5 , 7) .

2. الدوران حول المحور الصادي - زاوية التراوح - :

المعادلات العامة:

$$X' = X\cos\theta y - Z\sin\theta y$$

$$Z' = X\sin\theta y + Z\cos\theta y$$

$$Y' = Y$$

$$P' = Rot(Y, \theta y). P$$

$$egin{bmatrix} X' \ Y' \ Z' \end{bmatrix} = egin{bmatrix} \cos heta y & 0 & -\sin heta y \ 0 & 1 & 0 \ \sin heta y & 0 & \cos heta y \end{bmatrix} . egin{bmatrix} X \ Y \ Z \end{bmatrix}$$
 $\begin{array}{c} \sin heta y & 0 & \cos heta y \ \end{array}$ $\begin{array}{c} X \ Y \ Z \end{array}$
 $\begin{array}{c} \sin heta y & 0 & \cos heta y \ \end{array}$ $\begin{array}{c} \sin heta y & \cos heta y \ \end{array}$ $\begin{array}{c} \sin heta y & \cos heta y \ \end{array}$ $\begin{array}{c} \sin heta y & \cos heta y \ \end{array}$ $\begin{array}{c} \sin heta y & \cos heta y \ \end{array}$ $\begin{array}{c} \cos heta y & \cos heta y \ \end{array}$

مثال : اوجد ناتج دوران النقطة (11 , 4 , 10) بزاوية مقدارها 180 درجة حول المحور الصادي و بالإتجاه الموجب .

الحل:

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta y & 0 & -\sin\theta y \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta y & 0 & \cos\theta y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \\ 11 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} -10 + 0 + 0 \\ 0 + 4 + 0 \\ 0 - 0 - 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 \\ 4 \\ -11 \end{bmatrix}$$

اذا النقطة الجديدة هي : (11- , 4 , 10-)

- المحاضرة السادسة -

3. الدوران حول المحور السيني - زاوية التراوح - :

المعادلات العامة:

$$Y' = Y\cos\theta x - Z\sin\theta x$$

$$Z' = Y\sin\theta x + Z\cos\theta x$$

$$X' = X$$

$$P' = Rot(X, \theta x). P$$

$$egin{bmatrix} X' \ Y' \ Z' \end{bmatrix} = egin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & cos heta y & -sin heta y \ 0 & sin heta y & cos heta y \end{bmatrix} egin{bmatrix} X \ Y \ Z \end{bmatrix}$$
 النقاط مصفوفة الدوران النقاط الأصلية حول المحور X

مثال : اوجد ناتج دوران النقطة (4 , 3 , 4) بزاوية مقدارها 90 درجة حول المحور السيني و بالإتجاه الموجب .


الحل:

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta y & -\sin\theta y \\ 0 & \sin\theta y & \cos\theta y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 6+0+0 \\ 0+0-4 \\ 0+3+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

← اذا النقطة الجديدة هي : (3 , 4 -, 6)



S MYS-ME


محمد يحيى محمد الصيلمي

مثال : اوجد ناتج دوران النقطة (7 , 9 , 3) حول المحور السيني بزاوية مقدارها 180 درجة و بالإتجاه الموجب .

الحل:

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta y & -\sin\theta y \\ 0 & \sin\theta y & \cos\theta y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \\ 3 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 7 + 0 + 0 \\ 0 - 9 + 0 \\ 0 + 0 - 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -9 \\ -3 \end{bmatrix}$$

← اذا النقطة الجديدة هي : (3- , 9 -, 7)



نظام الإحداثيات المتجانسة

تستخدم الإحداثيات المتجانسة عندما نريد تطبيق عدد من التحويلات الهندسية (الحركة الانسحابية و الدورانية) في آن واحد .

🗷 قانون الحركة الانسحابية (نقل نقطة معينه باضافة ازاحه معينه) :

$$X' = X + A$$
 ; $Y' = Y + B$; $Z' = Z + C$

🗷 اما مصفوفة الانسحاب للقانون السابق فتمثل بالشكل التالي:

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & A \\ 0 & 1 & 0 & B \\ 0 & 0 & 1 & C \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

و بما أن عند ضرب المصفوفات يجب ان تكون القيم متساوية (عدد الاعمدة و عدد الصفوف) لذلك سيتم إضافة قيمه افتراضية = 1 و سيتم إضافتها الى جميع نقاط الوصله الالية ، و لكن يجب التنبيه بانها لن تؤثر على الناتج و انما فقط تساعد على عملية الضرب و القانون التالي يمثل عملية الإضافة .

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & A \\ 0 & 1 & 0 & B \\ 0 & 0 & 1 & C \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

1- الدوران حول المحور Z في نظام الإحداثيات المتجانسة :

المعادلات العامة:

$$X' = X\cos\theta z - Y\sin\theta z$$
$$y' = X\sin\theta z + Y\cos\theta z$$
$$Z' = Z$$

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cos\theta z & -sin\theta z & 0 & 0 \\ sin\theta z & cos\theta z & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 1$$

2- الدوران حول المحور Y في نظام الإحداثيات المتجانسة :

المعادلات العامة:

$$X' = X\cos\theta y - Z\sin\theta y$$

$$Z' = X\sin\theta y + Z\cos\theta y$$

$$Y' = Y$$

3- الدوران حول المحور X في نظام الإحداثيات المتجانسة :

المعادلات العامة:

$$Y' = Y\cos\theta x - Z\sin\theta x$$

$$Z' = Y\sin\theta x + Z\cos\theta x$$

$$X' = X$$

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & cos\theta x & -sin\theta x & 0 \\ 0 & sin\theta x & cos\theta x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\ Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Y \\$$

مثال : اوجد ناتج دوران النقطة (6 , 3 , 4) بالعميليات التالية :

1- دوران هذه النقطة حول المحور Z بزاوية 90 درجة بالاتجاه الموجب.

2- انساب النقطة بازاحة مقدارها (4 , 3 , 3) .

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 &$$

اولا نضرب الجزء الاول (النقاط الاصلية × مصفوفة Z) ثم (المصفوفة الناتج من الضرب السابق × مصفوفة الانسحاب) .

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \\ 10 \\ 1 \end{bmatrix}$$

لله قد تكون اكثر من مسألتين و تظهر لنا اكثر من مصفوفتين و نقوم بحلها مثل السابقة و خلاف المابقة و المحرب المصفوفات جزء جزء من اليمين الى اليسار .

- مراجعة -

مثال : اوجد ناتج دوران النقطة (4 , 3 , 5) بالعميليات التالية :

- **1-** انسحاب بازاحة مقدارها (5 , 2 , 3) .
- 2- دوران حول المحور السيني بزاوية مقدارها 90 درجة بالاتجاة الموجب.
 - **3-** انسحاب بازاحة مقدارها (6 , 1 , 6) .
 - 4- دوران حول المحور Z بزاوية مقدارها 90 درجة بالاتجاة الموجب.

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$4 \text{ alimall} \qquad 3 \text{ alimall} \qquad 2 \text{ alimall} \qquad 1 \text{ alimal model}$$

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ 7 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 10 \\ -7 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 12 \\ -6 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \\ 11 \\ 1 \end{bmatrix}$$

← اذاً النقطة الجديدة: (11, 12, 6).

مثال : اوجد ناتج دوران تأثر النقطة (4 , 3 , 5) بالعميليات التالية :

- 1- دوران حول المحور Z بزاوية مقدارها 180 درجة بالاتجاة الموجب .
 - **2-** انسحاب بازاحة مقدارها (3 , 2 , 6) .
 - **3-** دوران حول المحور Y بزاوية مقدارها 45 درجة بالاتجاة الموجب .
 - **4-** انسحاب بازاحة مقدارها (3 , 2 , 6) .

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.7 & 0 & -0.7 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.7 & 0 & 0.7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$4 \text{ alimal}$$

$$3 \text{ alimal}$$

$$2 \text{ alimal}$$

$$1 \text{ alimal}$$

$$1 \text{ alimal}$$

$$1 \text{ alimal}$$


$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.7 & 0 & -0.7 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.7 & 0 & 0.7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -5 \\ -3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.7 & 0 & -0.7 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.7 & 0 & 0.7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 7 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4.2 \\ -1 \\ 1.4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8.6 \\ 1 \\ 2.4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

★ اذاً النقطة الجديدة: (11, 12, 6).



مثال : أوجد النقطة الأصلية للنقطة الجديدة (7- , 3- , 5) إذا علمت أن النقطة تأثرت بدوران حول المحور Z بزاوية مقدارها 45 درجة .

$$\begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 & -0.7 & 0 \\ 0.7 & 0.7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7X - 0.7Y \\ 0.7X + 0.7Y \\ Z \end{bmatrix}$$

$$0.7X - 0.7Y = 5$$
 $\rightarrow 1$

$$0.7X + 0.7Y = -3$$

$$X = \frac{5+0.7Y}{0.7} \rightarrow 3$$

بتعويض المعادلة 3 في المعادلة 2:

عملية الجمع و التي تساوي 1.4

$$\frac{0.7}{0.7} \left(\frac{5 + 0.7Y}{0.7} \right) + 0.7Y = -3$$

$$5 + 1.4Y = -3$$

$$1.4Y = -8$$

$$Y = \frac{-8}{1.4}$$

$$Y = -5.7$$

← و لايجاد قيمة X نعوض بقيمة Y في المعادلة رقم 3 ←

$$X = \frac{5 + 0.7(-5.7)}{0.7}$$

$$X = 1.4$$

← اذاً النقطة الجديدة : (7- , 5.7 , -1.4) .

- المحاضرة التاسعة -
 - **↓** الحركة الانسحابية العكسية :

قانون العام لها :

← الحركة الانسحابية :

$$X' = X + A$$

 $Y' = Y + B$

$$Z' = Z + C$$

$$X' = X - A$$

 $Y' = Y - B$
 $Z' = Z - C$

كما نلاحظ بان القانون الجديد الذي في الجهة اليمين عكس القانون القديم و الذي يمثل عملية الجمع . الحركة الانسحابية العكسية : هو إعادة النقطة الجديدة بعد عملية الإنسحاب إلى وضعها الأصلى .

مثال1 : أعد النقطة (2,5,7) الى موضعها الأصلي إذا علمت أن النقطة تأثرت بحركة إنسحابية بإزاحه مقدارها (3,2,3).

$$X' = 7 - 5 = 2$$

 $Y' = 5 - 2 = 3$
 $Z' = 2 - 3 = -2$

مثال2: أوجد الحركة الإنسحابية العكسية للنقطة (2,3,4) بعد تأثرها بإزاحة مقدارها (2,5,2).

$$X' = 2 - 2 = 0$$

 $Y' = 3 - 5 = -2$
 $Z' = 4 - 2 = 2$

- المحاضرة العاشرة و الأخيرة -

← الحركة الإنسحابية العكسية:

حىث أن :

$$T = \begin{bmatrix} nx & ox & ax & px \\ ny & oy & ay & py \\ nz & oz & az & pz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad T^{-1} = \begin{bmatrix} nx & ny & nz & -p. n \\ ox & oy & oz & -p. o \\ ax & ay & az & -p. a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$p.n = p_x.n_x + p_y.n_y + p_z.n_z$$

 $p.o = p_x.o_x + p_y.o_y + p_z.o_z$
 $p.a = p_x.a_x + p_y.a_y + p_z.a_z$

مثال: إذا كان لدينا:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

الحل:

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -p. n \\ 0 & -1 & 1 & -p. o \\ 0 & 0 & -1 & -p. a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$p.n = 4*1 + 3*0 + 2*0 = 4$$

 $p.o = 4*0 + (-1*3) + 1*2 = -1$
 $p.a = 4*0 + (3*-1) + (2*-1) = -2$

إذا الناتج النهائي:

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

← قانون المصفوفة العكسية بالنسبه للدوران:

1. الدوران حول المحور 2:

$$T = \begin{bmatrix} \cos\theta z & -\sin\theta z & 0 & 0 \\ \sin\theta z & \cos\theta z & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad T^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\theta z & \sin\theta z & 0 & 0 \\ -\sin\theta z & \cos\theta z & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. الدوران حول المحور Y:

$$T = \begin{bmatrix} \cos\theta y & 0 & -\sin\theta y & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta y & 0 & \cos\theta y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad T^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\theta y & 0 & \sin\theta y & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta y & 0 & \cos\theta y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. الدوران حول المحور X:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta x & -\sin\theta x & 0 \\ 0 & \sin\theta x & \cos\theta x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta x & \sin\theta x & 0 \\ 0 & -\sin\theta x & \cos\theta x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

مثال : اوجد ناتج تأثر النقطة (5 , 2 , 3) بدوران حول المحور Z بزاوية مقدارها 90 درجة بالاتجاة السالب .

الحل:

$$egin{bmatrix} X \ Y \ Z \end{bmatrix} = egin{bmatrix} cos heta z & sin heta z & 0 \ -sin heta z & cos heta z & 0 \ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} . egin{bmatrix} X' \ Y' \ Z' \end{bmatrix}$$
النقاط مصفوفة الدوران النقاط الجديدة العكسي T

لكي نفرق بين المعادلات السابقة ، و التي كانت بالاتجاه الموجب مع مصفوفات الاتجاه السالب سوف نستبدل الاشارات (و التي باللون الاحمر و الاخضر) ، و ايضاً نستبدل النقاط الاصليه بالنقاط الجديده بالشكل السابق .

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

ملاحظة : قد تكون صيغة السؤال إما (بالاتجاه السالب) ، او (تحرك بشكل عكسي) ، او (اوجد النقطة الاصلية) .

مثا<mark>ك</mark>- أوجد النقطة الأصلية للنقطة الجديدة إذا علمت أن النقطة (3 , 2- , 5) تأثرت بدوران حول المحور Z بزاوية مقدارها 45 درجة .

الحل: يوجد طريقتين للحل:-

الطريقة القديمة:

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta z & -\sin\theta z & 0 \\ \sin\theta z & \cos\theta z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 & -0.7 & 0 \\ 0.7 & 0.7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7X - 0.7Y \\ 0.7X + 0.7Y \\ Z \end{bmatrix}$$

$$0.7X - 0.7Y = 5$$
 $\rightarrow 1$

$$0.7X + 0.7Y = -2$$
 $\Rightarrow 2$ $Z = 3$

$$X = \frac{5+0.7Y}{0.7} \rightarrow 3$$

← بتعويض المعادلة 3 في المعادلة 2:

عملية الجمع و التي تساوي 1.4

$$0.7 \left(\frac{5 + 0.7Y}{0.7} \right) + 0.7Y = -2$$

$$5 + 1.4Y = -2$$

$$1.4Y = -7$$

$$\mathbf{Y} = \frac{-7}{1.4}$$

$$Y = -5$$

→ و لايجاد قيمة X ، نعوض بقيمة Y في المعادلة رقم 3

$$X = \frac{5 + 0.7(-5)}{0.7} = \frac{5 - 3.5}{0.7}$$

$$X = 2.14$$

← اذاً النقطة الجديدة : (3 , 5- , 2.14) .

الطريقة الجديدة:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta z & \sin\theta z & 0 \\ -\sin\theta z & \cos\theta z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.7 & 0 \\ -0.7 & 0.7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.5 - 1.4 \\ -3.5 - 1.4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.1 \\ -4.9 \\ 3 \end{bmatrix}$$

← اذاً النقطة الجديدة : (3 , 4.9 -, 2.14)

و بالتقريب الناتج -4.9 الى 5 فإن الناتج سكون مشابه تماماً للناتج السابق .

- إنتهى و بحمد الله -